



ביצוע סקרי נגישות במבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים
וסביבת רחוב ברשויות המקומיות
הפרויקט מבוצע ע"י ויקטוריה קרייס אדריכלית ומורשת נגישות



הפרויקט מבוצע עבור, משרד הפנים

10:42 7/9/2014

דו"ח סיכום ע"פ רשות

פולינה מיסרנקו

מועצה אזורית משגב

ריכוז אתרים

מספר	שם האתר	ישוב	כתובת האתר	מס' דו"ח	תקציב הנגשה
55	מועדון נוער - מצפה אביב	מצפה אבי"ב	מצפה אביב	382	5,082
175	מגרש ספורט - מצפה אביב	מצפה אבי"ב	מצפה אביב	383	21,457
136	מועדון חברים - מצפה אביב	מצפה אבי"ב	מצפה אביב	408	23,752
35	מגרש ספורט 2 - מצפה אביב	מצפה אבי"ב	מצפה אביב	410	2,506
110	משרד הישוב - מורשת	מורשת	מורשת	411	23,981
155	כביש 1 - מצפה אביב	מצפה אבי"ב	מצפה אביב	478	6,534
75	מועדון נוער - מורשת	מורשת	מורשת	479	22,601
107	מועדון חברים - מורשת	מורשת	מורשת	480	20,095
22	מגרש ספורט משולב - מורשת	מורשת	מורשת	481	0
88	מבנה מזכירות וספרייה - אבטליון	אבטליון	אבטליון	482	2,506
120	מזכירות - מנוף	מנוף	מנוף	483	2,398
171	מועדון חברים ומזכירות - רקפת	רקפת	רקפת	538	336
94	מועדון נוער בוגרת - רקפת	רקפת	רקפת	539	702
124	מועדון נוער צעירה - רקפת	רקפת	רקפת	540	0
197	מגרש ספורט - רקפת	רקפת	רקפת	541	0
71	כביש רקפת	רקפת	רקפת	542	8,374
53	גן שעשועים 1 - רקפת	רקפת	רקפת	545	5,115
132	גן שעשועים 2 - רקפת	רקפת	רקפת	546	19,545
3	גן שעשועים 3 - רקפת	רקפת	רקפת	547	5,692
59	כביש ראשי - אבטליון	אבטליון	אבטליון	668	10,562
138	שטח ציבורי פתוח 1 - אבטליון	אבטליון	אבטליון	669	26,565
9	מגרש משחקים 1 - אבטליון	אבטליון	אבטליון	670	11,837
79	מועדון נוער - מנוף	מנוף	מנוף	671	1,398
158	מועדון חברים - מנוף	מנוף	מנוף	672	0
87	ספרייה - מנוף	מנוף	מנוף	674	0
164	כביש ראשי מנוף	מנוף	מנוף	675	4,346
41	מגרש ספורט - מנוף	מנוף	מנוף	676	0
189	פינת חי - מנוף	מנוף	מנוף	678	0
17	גן שעשועים - מנוף	מנוף	מנוף	679	4,918
180	כביש - יודפת	יודפת	יודפת	715	5,266
13	גן שעשועים 1 - יודפת	יודפת	יודפת	716	9,133
129	מזכירות - יודפת	יודפת	יודפת	740	21,762
192	חדר אוכל/מועדון - יודפת	יודפת	יודפת	741	5,604
24	אמפי - יודפת	יודפת	יודפת	742	7,123
167	מגרש ספורט משולב - מורשת	מורשת	מורשת	744	2,340
119	גן שעשועים 2 - מורשת	מורשת	מורשת	746	7,900
185	מזכירות - הררית יחד	הררית	הררית יחד	747	43,007
146	ספרייה - הררית יחד	הררית	הררית יחד	749	984
18	מגרש ספורט - הררית יחד	הררית	הררית יחד	750	0
90	כביש גילון	גילון	גילון	751	12,433
121	מגרש כדורעף - גילון	גילון	גילון	752	0
34	מגרש כדורסל - גילון	גילון	גילון	753	0

25,813	760		טל אל	מבני משרדים - טל אל	102
5,424	761	רחוב הברוש	טל אל	מועדון חברים - טל אל	182
14,146	762	רחוב הדס	טל אל	סיפריה - טל אל	12
0	811		טל אל	גן שעשועים 1 - טל אל	82
0	812		טל אל	מגרש ספורט - טל אל	115
7,020	813		טל אל	גן שעשועים 2 - טל אל	40
43,006	814	רחוב הברוש	טל אל	בריכה - טל אל	60
0	815		טל אל	רחוב גפן - טל אל	142
18,618	852	אבטליון	אבטליון	כביש ראשי - אבטליון	104
49,450	853		מורשת	כבישים - מורשת	174
21,656	854	אשבל	אשבל	מבני משרדים - אשבל	52
0	855	אשבל	אשבל	מגרש ספורט - אשבל	135
2,506	857	אשבל	אשבל	כביש 1 - אשבל	81
27,005	858		גילון	מזכירות - גילון	111
7,027	859		גילון	סיפריה - גילון	36
25,978	874		גילון	כביש גילון	77
7,900	876		גילון	גן שעשועים 1 - גילון	33
20,095	877		גילון	מועדון נוער - גילון	54
8,486	878		גילון	מועדון חברים - גילון	133
2,460	879		צורית	אמפי - צורית	4
76,918	880		צורית	גן שעשועים 1 - צורית	74
22,353	881		צורית	מבנה המזכירות - צורית	170
8,266	935		צורית	כבישים - צורית	151
21,402	936		צורית	מועדון נוער - צורית	172
22,601	937		צורית	מועדון חברים ישן - צורית	85
21,402	939		צורית	סיפריה - צורית	48
9,237	940		צורית	מגרש כדורסל - צורית	68
8,266	941		שכניה	כבישים - שכניה	149
22,601	942		שכניה	מזכירות - שכניה	26
0	943		שכניה	מועדון - שכניה	93
1,258	944		שכניה	מגרש כדורסל - שכניה	166
58,680	945		שכניה	גן שעשועים - שכניה	32
9,598	965	אבטליון	אבטליון	מגרש משחקים 2 - אבטליון	10
20,095	966	הררית יחד	הררית	מועדון מדיטציה/חיילים - הררית יחד	80
0	967	הררית יחד	הררית	מועדון חברים - הררית יחד	156
7,020	968	הררית יחד	הררית	גן שעשועים - הררית יחד	37
6,225	969		טל אל	גן שעשועים 3 - טל אל	105
2,506	970	יודפת	יודפת	מגרש ספורט - יודפת	176
21,402	971		צורית	מבנה משרדים - צורית	8
20,095	972		קורנית	מזכירות - קורנית	137
0	973		קורנית	מועדון - קורנית	152
8,137	974		קורנית	מגרש ספורט - קורנית	76
15,441	975		קורנית	כבישים - קורנית	106
40,738	976		קורנית	גן שעשועים - קורנית	177
14,627	977		שורשים	אמפי לטקסים - שורשים	67
25,258	979		שורשים	גן שעשועים 1 - שורשים	27
4,500	981		שורשים	גן שעשועים 2 - שורשים	128
3,705	982		שורשים	כבישים - שורשים	49
3,819	983		שורשים	מבנה מועדון - שורשים	70
3,819	985		שורשים	מבנה מזכירות - שורשים	30
10,770	986		שורשים	מגרש כדורסל/קט רגל - שורשים	98
181	989		שורשים	מועדון מקום בגליל - שורשים	125
0	990		שורשים	ספריה - שורשים	195
4,680	1227	אשחר	אשחר	בוסתן קהילתי - אשחר	148

74,496	1229	אשחר	אשחר	גן משחקים האלונים - אשחר	99
72,238	1230	אשחר	אשחר	גן משחקים תאנים - אשחר	131
51,720	1231	אשחר	אשחר	כביש 1 - אשחר	51
27,984	1233	אשחר	אשחר	מבנה המזכירות - אשחר	134
0	1234	אשחר	אשחר	מגרש ספורט - אשחר	2
300	1236	אשחר	אשחר	מועדון חברים - אשחר	154
0	1237	אשחר	אשחר	מועדון נוער - אשחר	46
2,888	1239	אשחר	אשחר	ספריה - אשחר	193
34,186	1242	יובלים	יובלים	גן שעשועים 1 - יובלים	165
31,680	1243	יובלים	יובלים	גן שעשועים 2 - יובלים	44
33,088	1244	יובלים	יובלים	גן ספורט - יובלים	122
24,117	1246	יובלים	יובלים	גן שעשועים 3 - יובלים	62
2,506	1247	יובלים	יובלים	מגרש ספורט - יובלים	144
38,665	1248	יובלים	יובלים	כביש 1 - יובלים	161
20,095	1249	יובלים	יובלים	מועדון חברים עליון - יובלים	58
0	1250	יובלים	יובלים	מועדון חברים תחתון - יובלים	139
20,095	1252	יובלים	יובלים	מועדון נוער - יובלים	78
23,595	1253	יובלים	יובלים	מזכירות - יובלים	114
3,943	1254	יובלים	יובלים	פינת חי - יובלים	39
20,095	1255	יובלים	יובלים	מועדונית - יובלים	61
0	1256	יובלים	יובלים	אתר הנצחה 1 - יובלים	183
0	1257	יובלים	יובלים	אתר הנצחה 2 - יובלים	1
78,225	1288		כמון	גן שעשועים 1 - כמון	194
24,117	1289		כמון	גן שעשועים 2 - כמון	63
167,270	1290		כמון	גן שעשועים 3 - כמון	145
2,506	1291		כמון	כבישים - כמון	20
40,190	1292		כמון	מבנה רב תכליתי - כמון	91
20,095	1293		כמון	מזכירות - כמון	116
10,263	1295		כמון	ספריה - כמון	64
4,817	1296		כמון	מגרש ספורט 1 - כמון	187
21,656	1297		כמון	מועדון - כמון	11
0	1299		כמון	מגרש ספורט 2 - כמון	157
21,294	1300		כמון	מבנה מרפאה בעבר - כמון	38
28,530	1301		מכמנים	גן שעשועים 1 - מכמנים	112
26,364	1303		מכמנים	גן שעשועים 2 - מכמנים	14
28,708	1304		מכמנים	גן שעשועים 3 - מכמנים	143
2,506	1305		מכמנים	כבישים - מכמנים	153
6,942	1306		מכמנים	מגרש ספורט - מכמנים	83
31,772	1307		מכמנים	מזכירות - מכמנים	113
4,442	1308		מכמנים	ספריה - מכמנים	181
47,372	1309		מכמנים	מועדון חברים - מכמנים	56
30,466	1316		מעלה צביה	בית המוסיקה - מעלה צביה	123
116,195	1317		מעלה צביה	גן שעשועים - מעלה צביה	45
7,020	1318		מעלה צביה	האגם - מעלה צביה	65
3,457	1319		מעלה צביה	כבישים - מעלה צביה	188
22,601	1320		מעלה צביה	מבנה קהילתי - מעלה צביה	19
0	1321		מעלה צביה	מגרש ספורט - מעלה צביה	95
22,601	1322		מעלה צביה	משרד הישוב - מעלה צביה	168
42,996	1323		מורן	גן שעשועים - מורן	47
2,506	1324		מורן	כבישים - מורן	126
2,506	1325		מורן	מבנה משרדים - מורן	196
75,705	1326		מורן	מגרש ספורט - מורן	28
3,705	1327		מורן	מועדון - מורן	150
75,943	1328	יעד	יעד	גן שעשועים 1 - יעד	173

80,130	1330	יעד	יעד	גן שעשועים - 2 יעד	130
2,506	1332	יעד	יעד	כביש - יעד	69
25,127	1334	יעד	יעד	מבנה משרדים - יעד	23
0	1335	יעד	יעד	מגרש ספורט 1 - יעד	96
0	1337	יעד	יעד	מגרש ספורט 2 - יעד	43
23,552	1339	יעד	יעד	מועדון חברים - יעד	190
20,095	1340	יעד	יעד	מועדון נוער - יעד	15
30,284	1341	יעד	יעד	רחבת מרכז הישוב - יעד	92
0	1371		עצמון	גן שעשועים - 1 - עצמון	169
10,768	1373		עצמון	גן שעשועים - 2 - עצמון	127
1,307	1374		עצמון	גן שעשועים - 3 - עצמון	5
9,764	1375		עצמון	גן שעשועים - 4 - עצמון	72
0	1376		עצמון	גן שעשועים - 5 - עצמון	101
15,734	1377		עצמון	כביש עצמון	29
0	1378		עצמון	מגרש ספורט 1 - עצמון	100
1,307	1380		עצמון	מגרש ספורט 2 - עצמון	50
50,517	1381		עצמון	מועדון חברים - עצמון	66
21,402	1382		עצמון	מועדון נוער - עצמון	191
24,162	1383		עצמון	מזכירות - עצמון	25
1,307	1385		אבטליון	מגרש כדורסל - אבטליון	162
24,059	1386		יעד	גן משחקים 1 - יעד	42
64,061	1387		לוטם	בריכה - לוטם	118
8,565	1388		לוטם	גן שעשועים - לוטם	184
3,705	1389		לוטם	כביש לוטם	21
1,307	1390		לוטם	מגרש ספורט - לוטם	147
21,402	1391		לוטם	מועדון חברים - לוטם	163
21,402	1392		לוטם	מועדון נוער - לוטם	89
0	1393		מרכז אזורי משגב	מבנה רווחה - משגב	109
0	1394		מרכז אזורי משגב	אולם ספורט - משגב	178
0	1395		מרכז אזורי משגב	אולם ספורט מקורה - משגב	57
33,131	1396		מרכז אזורי משגב	מגרש טניס - משגב	140
5,621	1397		מרכז אזורי משגב	פארק אקלוגי - משגב	6
167,012	1398		מרכז אזורי משגב	מגרש כדורגל - משגב	73
2,506	1399		מרכז אזורי משגב	פארק אוסטרליה - משגב	103
24,118	1400		מרכז אזורי משגב	מבנה המועצה - משגב	31
3,457	1451		הררית	כביש - הררית	159
1,199	1452		לוטם	ספריה - לוטם	84
20,457	1453		לוטם	מזכירות - לוטם	108
24,506	1454		עצמון	סיפריה - עצמון	179
11,736	1456		מרכז אזורי משגב	כביש במתחם המועצה - משגב	141
30,765	1459		עצמון	אמפי - עצמון	117
24,888	1505	מורשת	מורשת	גן שעשועים 1 - מורשת	186
123,126	1506	מורשת	מורשת	גן שעשועים 3 - מורשת	16
29,518	1507		מרכז אזורי משגב	מבנה בית הנוער - משגב	86
4,506	1508		מרכז אזורי משגב	מבנה אשכול פיס - משגב	160
3,307	1520		שכניה	אולם ספורט שכניה - שכניה	7
3,307	1521		מורשת	אולם ספורט מורשת - מורשת	97
3,558,128	סה"כ				

סיכום כללי			
תקציב	כמות	יחידת חישוב	סוג
1,470,301	84	יחידות	בניין ציבורי קיים
318,243	177.70	ק"מ	רחובות (ק"מ)
1,769,584	87	יחידות	שצ"פ
3,558,128		ש	תקציב

תקציר אי התאמות

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 382

אתר נבדק : מועדון נוער - מצפה אביב

תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	במגרש החניה כ-18 מקומות חניה לא מסומנים	יש לסמן את מגרש החניה ולהקצות חניה אחת לרכב רגיל ואחד לרכב גבוה לנכים		2506

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	דלת כניסה ראשית, דלת כניסה לאגף (מחלקה) כניסה לחדר מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה עד למשקוף.	לא תקין	דלת כניסה למבנה ברוחב 70 ס"מ	הרחבת הדלת ל-80 ס"מ		2526

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע.	לא תקין	הפרש גובה בסף הדלת הוא כ-2 ס"מ	התקנת רכיב קבוע		50

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 383

אתר נבדק : מגרש ספורט - מצפה אביב

תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
21457		יש לזפת את מגרש החניה 100 מ"ר, לסמן את החניות ולסמן חניות נגישות לרכב רגיל ולרכב גבוה + עליה למדרכה.	מגרש חניה מכורכר, לא מסומן	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 408

אתר נבדק : מועדון חברים - מצפה אביב

תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	במגרש 18 מקומות חנייה לא חניות נגישות	יש לסמן את מגרש החנייה ולהקצות חנייה אחת לרכב רגיל ואחת לרכב גבוה		2506

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	חסר	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - סימן אזהרה - מחיצות וקירות שקופים

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	דלת שקופה - המצאות מדבקות אזהרה או חלוקה אופקית מאלומיניום של הדלת.	לא תקין	אין מדבקות אזהרה על הדלת	הדבקה של מדבקות		200

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	שירותים רגילים ללא תא נגיש	הפיכת תא שירותים לתא נגיש עם כל האבזרים		20095

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 410

אתר נבדק : מגרש ספורט 2 - מצפה אביב

תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן את מקומות החנייה לסמן חניה לרכב רגיל	במגרש החנייה באיזור מגרש הספורט ישנם מקומות חנייה ללא חניות נגישות כ-15 מקומות חנייה ללא חניות נגישות	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		סימון חניה לרכב גבוה	אין חניות נגישות	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 411

אתר נבדק : משרד הישוב - מורשת

תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	במגרש החנייה 31 מקומות חנייה מתוכם 2 מקומות חנייה נגישים	יש לסמן חניה לרכב גבוה		1307

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	רכב רגיל 500/300 ס"מ..	לא תקין	2 חניות בגודל 247X507 ס"מ	סימון מחדש של 2 החניות בגודל 350X500 ס"מ		2398

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע באורך עד 20 ס"מ.	לא תקין	הפרש הגובה בכניסה למזכירות 6 ס"מ	התקנת רכיב קבוע באורך 20 ס"מ		181

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	אין שירותים נגישים	התקנת תא שירותים נגיש		20095

רחוב**מספר בקרה 478**

אתר נבדק : כביש 1 - מצפה אביב

תאריך ביצוע : 20/7/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		סימון חניה נגישה לרכב גבוה ורכב רגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל ללא חניות נגישות.	לא תקין	רכב רגיל	4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4028		יש לבצע הנמכת מדרכה ב-4 מעברי החצייה	הפרש הגובה הוא מעל 3 ס"מ	לא תקין	הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה קטומה של אבן שפה ב - 50%	2

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 479**

אתר נבדק : מועדון נוער - מורשת

תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן חנייה לרכב גבוה אחד ולרכב רגיל.	במגרש החנייה 31 חניות מהם חנייה נגישה לרכב רגיל אחד.	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		התקנת בית שימוש נגיש	תא שירותים 1 לא נגיש	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 480

אתר נבדק : מועדון חברים - מורשת

תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		הקמת תא שירותים נגיש	אין שירותים נגישים 2 תאים רגילים	לא תקין	כמות	1



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 482**

אתר נבדק : מבנה מזכירות וספרייה - אבטליון

תאריך ביצוע : 28/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן את מגרש החנייה ולהקצות חנייה לרכב רגיל ולרכב גבוה.	ישנם 10 מקומות חנייה לא מסומנים ואין כלל סימון חניות נגישות לרכב	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 483**

אתר נבדק : מזכירות - מנוף

תאריך ביצוע : 27/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2398		יש לסמן עוד 2 חניות נגישות לרכב רגיל	ישנם 40 מקומות חנייה מתוכם חנייה אחת לרכב גבוה.	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 538**

אתר נבדק : מועדון חברים ומזכירות - רקפת

תאריך ביצוע : 3/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
336		יש להתקין מוט אופכי מחוץ לדלת	חסר מוט אופכי בחזית הדלת לתא השירותים של הנכים. המוט קיים מבפנים.	לא תקין	ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא חלקים חדים ולא מסוג כפתור.	6

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 539**

אתר נבדק : מועדון נוער בוגרת - רקפת

תאריך ביצוע : 3/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - הצרה מקומית

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
702		יש לסלול שביל כניסה מרוצף מהמדרכה ועד למבנה באורך 3 מ'	הכניסה למועדון הנוער היא דרך עפר ולא סלולה קשה מאוד להכנס עם עגלת נכים.	לא תקין	הצרה מקומית תקינה בדרך לבניין או בבניין, עם רוחב המעבר לא פחות מ - 80 ס"מ ואורך קטע צר לא יותר מ - 60 ס"מ. מרחק בין שני עצרות עוקבות, לא יותר מ - 200 ס"מ (ספסלים, עמודים בולטים)	1





רחוב

מספר בקרה 542

אתר נבדק : כביש רקפת

תאריך ביצוע : 3/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקומות חנייה לרכב גבוה ורגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין סימון לחנייה לרכב נגיש	לא תקין	רכב רגיל	4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1840		יש להתקין משטחי אזהרה	ישנם 4 מעברי חצייה ללא משטח אזהרה. מדובר במעבר חצייה בצומת רחובות-אלון ואלה	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4028		יש לבצע הנמחת מדרכה ב4 המקומות	4 מקומות בהם קיים מפגש מעבר חצייה המדרכה לא מונמחת	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 545

אתר נבדק : גן שעשועים 1 - רקפת

תאריך ביצוע : 3/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן את המגרש החנייה ולסמן מקום לרכב גבוה.	מגרש חניה ללא סימון אפשרות ל - 5 חניות אין חנייה לרכב נגיש.	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2670		להרחיב את רוחב המדרכה לרוחב 130 ס"מ באורך 15 מ'	רוחב השביל הוא בין 80-90 ס"מ	לא תקין	רוחב 130 ס"מ	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
900		סלילה של שביל גישה למתקנים באורך 5 מ' סה"כ 4 מתקנים	שביל חול	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להציב שלטים בנושא	חסרי שלוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 546

אתר נבדק : גן שעשועים 2 - רקפת

תאריך ביצוע : 3/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן חנייה נגישה לרכב גבוה	במגרש החנייה ישנם כ-8 חניות אין חנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		התקנת שלט	חסר	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
18000		ריצוף השטח בגודל 10X10 מ'	משטח חול	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 547

אתר נבדק : גן שעשועים 3 - רקפת

תאריך ביצוע : 3/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		סימון חניה לרכב גבוה.	פרוט ראה סעיף לעיל	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
470		יש לבצע סימון אזהרה בראש מהלך המדרגות ברוחב 3 מ'	אין סימון אזהרה	לא תקין	סימון אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
2160		יש להתקין פס בניגוד חזותי בכל מדרגה. כמות מדרגות 6.	אין פס אזהרה	לא תקין	סימון אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2
1755		יש להתקין ידית אחיזה באורך 2.5 מ' בשני צדדים ומרכז.	אין ידית אחיזה	לא תקין	ידיות אחיזה	3

רחוב**מספר בקרה 668**

אתר נבדק : כביש ראשי - אבטליון

תאריך ביצוע : 6/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקומות חנייה לרכב גבוה ורגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין סימון לחנייה לרכב נגיש	לא תקין	רכב רגיל	4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
8056		יש לבצע הנמכת המדרכה במעברי החציה	ב-8 מקומות בהם קיים מפגש מעבר חציה עם המדרכה הפרש הגובה הוא מעל 2 ס"מ	לא תקין	הפרש גובה - 2 ס"מ עם פינה קטומה של אבן שפה ב - 50%	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 669

אתר נבדק : שטח ציבורי פתוח 1 - אבטליון

תאריך ביצוע : 6/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	כמות חניות לרכב גבוהה	לא תקין	פרוט ראה סעיף לעיל.	סימון חניה לרכב גבוה.		1307

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
8	פני הדרך - המדרג (ריצוף) יהיה מאספלט או אבן משתלבת	לא תקין	שביל עפר	סלילת שביל באורך 10 מ'		2340

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
7	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	לא תקין	שביל עפר	סלילת שביל באורך 20 מ'		4680
15	שילוט לציון השגחת בוגר	לא תקין	אין שלוט	התקנת שילוט		238

מתקן משחקים

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	פני הדרך	לא תקין	שטח חול סביב המתקן	ריצוף השטח בסביבת המתקן בגודל 10X10 מ'		18000

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 670

אתר נבדק : מגרש משחקים 1 - אבטליון

תאריך ביצוע : 6/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		סימון חניה לרכב גבוה.	פרוט ראה סעיף לעיל	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
5850		יש לבצע סלילה של 25 מטר	הדרך היא דרך חול וכורכר	לא תקין	שיפוע פני שטח צמוד למתקן	1
4680		יש לבצע סלילה לכל מתקן ומתקן של 20 מטר	המגרש הינו מגרש חול	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 671

אתר נבדק : מועדון נוער - מנוף

תאריך ביצוע : 27/7/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1398		לסמן מקום חנייה עבור 2 כלי רכב רגילים	חסרה חנייה ל-2 כלי רכב רגילים	לא תקין	רכב רגיל 500/300 ס"מ..	2





רחוב**מספר בקרה 675**

אתר נבדק : כביש ראשי מנוף

תאריך ביצוע : 27/7/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה**חניה במגרש חניה - כמות חניות**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן מקום חנייה לרכב רגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין סימון חניה נגישה	לא תקין	רכב רגיל	4
1307		סימון חניה לרכב גבוה	פרוט ראה סעיף לעיל	לא תקין	רכב גבוה	5

רחוב - דרך נגישה ברחוב**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1840		יש לבצע התקנה של משטחי הזהרה ב - 4 מקומות	אין משטחי אזהרה	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1





שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 679

אתר נבדק : גן שעשועים - מנוף

תאריך ביצוע : 27/7/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		יש להשלים שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לבצע סלילה לכל המתקנים בהיקף של כ-20 מטר	מגרש המשחקים נמצא על חול ואין אפשרות הגעה על כסא גלגלים	לא תקין	מעבר מכיסא גלגלים למתקן - גודל משטח תפקוד	6

רחוב**מספר בקרה 715**

אתר נבדק : כביש - יודפת

תאריך ביצוע : 4/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה**חניה במגרש חניה - כמות חניות**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקומות חנייה לרכב גבוה ורכב רגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין סימון לחניות נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4

רחוב - דרך נגישה ברחוב**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2760		יש להתקין משטחי אזהרה ב- 3 מעברי חציה	במעברי החצייה אין משטחי אזהרה	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 716

אתר נבדק : גן שעשועים 1 - יודפת

תאריך ביצוע : 4/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן ולהצות מקום לרכב גבוה	אין מגרש חנייה מסודר ישנם מספר מקומות חנייה מסביב לגן השעשועים ללא סימון לחנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1968		יש להציב מאחז יד באורך 8 מ'	אין מאחז יד	לא תקין	מאחז יד	3

מדרגות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
940		יש להתקין משטחי אזהרה ברוחב 6 מ'	בפארק כ-15 מדרגות ואין סימון אזהרה בראש מהלך המדרגות	לא תקין	סימון אזהרה בראש מהלך מדרגות	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לסלול דרך לכל מתקן ומתקן כ-20 מטר סלילה	מגרש המשחקים נמצא על חול	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להציב שילוט בנושא	חסרים שלטים	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 740

אתר נבדק : מזכירות - יודפת

תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	אין מגרש חנייה מסודר. החניה בשולי הדרך	יש לסמן חניה לרכב גבוה		1307

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - פני הדרך

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	החומר ממנו עשוי המדרג - אספלט או אבן משתלבת	לא תקין	בין החניה לשביל הכניסה משטח חול לא סלול	סלילת קטע העפר בגודל 2 מ"ר		360

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	קיים תא שירותים אחד רגיל שאינו נגיש	יש להפוך את תא השירותים לתא נגיש והתקין את האבזרים הנדרשים		20095

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 741

אתר נבדק : חדר אוכל/מועדון - יודפת

תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - מאחז יד

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
861	תמונה	יש להתקין מאחז יד 3.5 מ'	חסר מאחז יד	לא תקין	בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך הבניין - אם הכבש מגשר על גובה העולה על 20 ס"מ - יש בשני צידיו בתי אחיזה בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.	1

מדרגות פתוחות - מאחז יד

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2153		התקנה של מאחזי יד באורך כולל של 9.2 מ'	מדרגות ברוחב 5 מ' ללא מאחזי יד	לא תקין	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
790		התקנה של משטח אזהרה ברוחב 5 מ'	ללא משטח אזהרה	לא תקין	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1800		התקנה של משטחי אזהרה בקצה כל שלח בניגוד חזותי ב - 3 מדרגות ברוחב 5 מ'	חסרים פסים בניגוד חזותי	לא תקין	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 742

אתר נבדק : אמפי - יודפת

תאריך ביצוע : 4/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2205		יש לבצע הנמכה למגרש	אין שיפוע למתקן המשחקים	לא תקין	שיפוע פני שטח צמוד למתקן	1
238		יש לבצע שילוט	אין שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לבצע סלילה למתקנים באורך של כ-20 מטר	המתקנים נמצאים על חול	לא תקין	שיפוע פני שטח בתוך המתקן - 1% בכל כיוון	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 744

אתר נבדק : מגרש ספורט משולב - מורשת

תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2340		יש לסלול את קטע הדרך כ-10 מטר	דרך המעבר מהחנייה למגרש הינה עפר	לא תקין	שיפוע פני שטח צמוד למתקן	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 746

אתר נבדק : גן שעשועים 2 - מורשת

תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש להקצות מקום לרכב גבוה ולרכב רגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל ללא חניות נגישות	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
714		יש להציב 3 שלטים של השגחת בוגר	חסרים שלטים	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לסלול דרך מהכניסה למגרש המשחקים לכל מתקן ומתקן כ-20 מטר	מגרש המשחקים הינו על חול	לא תקין	מעבר מכיסא גלגלים למתקן - גודל משטח תפקוד	6

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 747

אתר נבדק : מזכירות - הררית יחד

תאריך ביצוע : 6/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	במגרש החנייה ניתן להחנות כ- 6 כלי רכב המקום אינו מסומן.	יש לסמן את המגרש ולסמן חניה לרכב גבוה		1307

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מארחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	חסרים משטחי אזהרה בראש המהלך	התקנה של משטח אזהרה ברוחב 150 ס"מ		250

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	חסר	התקנה של פסים בצבע ניגודי ב-7 מדרגות ברוחב 150 ס"מ		1260

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	ישנם 2 תאי שירותים רגילים לנשים ו-2 שירותים לגברים אך הם אינם נגישים	הקמת 2 תאי שירותים נגישים 1 במדור גברים ואחד במדור נשים		40190

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 749**

אתר נבדק : ספריה - הררית יחד

תאריך ביצוע : 6/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - מאחז יד

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
984		יש להתקין מאחז יד באורך 4 מ'	אין מאחז יד	לא תקין	בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך הבניין - אם הכבש מגשר על גובה העולה על 20 ס"מ - יש בשני צידיו בתי אחיזה בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.	1



רחוב

מספר בקרה 751

אתר נבדק : כביש גילון

תאריך ביצוע : 7/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
4	רכב רגיל	לא תקין	לאורך הרחוב ישנם חניות רבות במקביל ללא חניות נגישות	יש לסמן מקומות חניה לרכב גבוה ורכב רגיל		2506

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10% או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין משטח עליה למדרכה	הקמה של משטח משופע או אבן שפה מונמכת ליד מקומות החניה		951

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	לא תקין	ליד מועדון החברים בצומת ברקת תרשיש אין משטחי אזהרה	יש להרכיב משטחי אזהרה		920

הנמכות מדרכה - שיפוע

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	עד 10%	לא תקין	ללא הנמכות מדרכה	יש לבצע הנמכת מדרכה ב-8 מקומות		8056





בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 760

אתר נבדק : מבני משרדים - טל אל

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	במגרש החנייה שמחולק ל-2 ישנם כ-25 מקומות חנייה אין חניות נגישות	יש לסמן חניות נגישות לרכב גבוה ולרכב רגיל		2506

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין משטח משופע למדרכה	יש לבנות משטח משופע או אבן שפה מונמכת		951

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרגות פתוחות - מאחז יד

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	חסר מאחז יד. ישנו מאחז יד רק בצד אחד של המדרגות	להתקין מאחז יד באורך של כ-1.5 מטר במרכז		351

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	בראש המהלך אין משטח אזהרה	להתקין משטח אזהרה ברוחב 3 מ'		470

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	חסר	יש להתקין פס בצבע ניגודי ב-4 המדרגות ברוחב של כ-3 מטר		1440

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	ישנם שני תאים-אחד לנשים ואחד לגברים. אין שירותים נגשים.	יש להתקין תא שירותים נגיש		20095

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 761

אתר נבדק : מועדון חברים - טל אל

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגשיים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	ליד מועדון החברים ישנה תחנת הסעה שבה סומנו 8 מקומות חנייה על פי דברי מזכירת היישוב שם אמורים להחנות הבאים למועדון-אין מקום לחנייה נגישה.	לסמן מקום חנייה לרכב גבוה		1307

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין משטח עלי למדרכה	בניית משטח משופע או אבן שפה מונמכת		951

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - מאחז יד

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בדרך נגישה מחוץ לבניין ובתוך הבניין - אם הכבש מגשר על גובה העולה על 20 ס"מ - יש בשני צידיו בתי אחיזה בגובה 85-95 ס"מ, שניתנים לגריפה לכל אורכם והסיום בקצה מעוגל ובולט מקצה הכבש 30 ס"מ.	לא תקין	אין מאחז יד	יש להתקין מאחז יד באורך של כ-3 מטר		738

מדרגות פתוחות - מאחז יד

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	מדרגות ברוחב 4 מ' ללא מאחז יד	התקנת מאחז יד כל 2 מ' באורך 120 ס"מ		843

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	אין משטחי אזהרה בראש מהלך	התקנת משטח אזהרה ברוחב 4 מ'		625

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	אין פסים בניגוד חזותי בקצה כל שלח מדרגות	הדבקת פסים ב - 2 מדרגות ברוחב 4 מ'		960

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 762

אתר נבדק : סיפריה - טל אל

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	אין רחבה מכורכר	סלילה של המשטח וסימון חנייה לרכב גבוה		10307

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	חסר	בניית משטח משופע או אבן מונמכת		951

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	דלת כניסה ראשית, דלת כניסה לאגף (מחלקה) כניסה לחדר מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה עד למשקוף.	לא תקין	רוחב הדלת פחות מ-70 ס"מ.	החלפת דלת		2526

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 ס"מ מותאם על ידי משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ.	לא תקין	מדרגה של 20 ס"מ לפני דלת הכניסה	התקנת משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ		362





שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 813

אתר נבדק : גן שעשועים 2 - טל אל

תאריך ביצוע : 4/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
7020		יש לבצע סלילה מהכניסה לגן השעשועים לכל מתקן ומתקן כ-30 מטר סלילה	המתקנים נמצאים על חול	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 814

אתר נבדק : בריכה - טל אל

תאריך ביצוע : 4/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
43006		יש לסלול שטח של 15X15 מ' ולסמן חניה לרכב גבוה ולרכב רגיל	אין מגרש חנייה מסודר ישנו משטח כורכר שאינו מסומן ושלט חניית נכה נמצא בצורה פרטיזנית על עץ	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5



רחוב**מספר בקרה 852**

אתר נבדק : כביש ראשי - אבטליון

תאריך ביצוע : 6/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקומות חנייה לרכב גבוה ורגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין סימון לחנייה לרכב נגיש	לא תקין	רכב רגיל	4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
16112		יש לבצע הנמחה ב-16 מפגשים של מדרכה עם מעבר חצייה	הפרש הגובה הוא מעל 2 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

רחוב**מספר בקרה 853**

אתר נבדק : כבישים - מורשת

תאריך ביצוע : 20/7/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה**חניה במגרש חניה - כמות חניות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
4	רכב רגיל	לא תקין	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין סימון חנייה לרכב נגיש	יש לסמן מקומות חנייה לרכב גבוה ורכב רגיל		2506

רחוב - דרך נגישה ברחוב**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	לא תקין	לא קיימים משטחי אזהרה במעברי החצייה ב-32 מפגשים של מדרכה עם מעבר החצייה	יש להתקין משטחי אזהרה ב-32 מפגשים של מדרכה עם מעבר חצייה		14720

מעברי חציה - הפרש גובה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	לא תקין	ב-32 מפגשי מדרכה מעבר חצייה אין הנמכה	יש לבצע הנמכה בכל 32 המפגשים		32224

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 854

אתר נבדק : מבני משרדים - אשבל

תאריך ביצוע : 19/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		סימון חניה לרכב רגיל	ישנם 16 מקומות חנייה ומקום אחד לרכב גבוה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
362		התקנה של משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ	מדרגה בגובה 20 ס"מ לפני הכניסה	לא תקין	הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 ס"מ מותאם על ידי משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ.	1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		התקנת תא שירותים נגיש	אין שירותים נגישים	לא תקין	כמות	1



רחוב

מספר בקרה 857

אתר נבדק : כביש 1 - אשבל

תאריך ביצוע : 19/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן מקומות חנייה לרכב רגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין סימון חנייה נגישה	לא תקין	רכב רגיל	4
1307		סימון חניה לרכב גבוה	פרוט ראה סעיף 4	לא תקין	רכב גבוה	5

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 858

אתר נבדק : מזכירות - גילון

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	ישנם 10 מקומות חנייה ואין חניה נגישה	לסמן חנייה לרכב גבוה		1307

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין אבן שפה מונמכת ואין שיפוע	יש לבצע שיפוע או הנמכה של אבן שפה		951

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרכה או שביל גישה - רוחב

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רוחב - 130 ס"מ..	לא תקין	הרוחב הוא כ-1.10 מטר	יש לבצע הרחבה של השביל באורך כולל של 20 מ'		720

מדרגות פתוחות - מאחז יד

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	אין מאחז יד בכניסה למזכירות	להתקין מאחז יד משני צדדי המדרגות באורך של כ-4 מטר		1872

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	אין משטח אזהרה	להתקין משטח אזהרה ברוחב 2 מ'		330

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	אין פס אזהרה	יש להתקין פסי אזהרה על 7 מדרגות ברוחב של כ-2 מטר-		1680

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע.	לא תקין	הפרש הגובה הוא מעל 1 ס"מ	יש להתאים ע"י רכיב קבוע		50

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		הקמת תא שירותים נגיש	אין שירותים נגישים	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 859

אתר נבדק : סיפריה - גילון

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין אבן שפה מונמכת ואין שיפוע	יש לבצע הנמכה		951

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - משטח תפקוד לפני ואחרי דלת - מידות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	קיים משטח אופקי ללא מכשולים בשטח 170x130 ס"מ או 150x150 ס"מ. מרווח של 30 ס"מ בין קצה הדלת מצד הידית עד הקיר שבניצב לקיר עם הדלת.	לא תקין	לא קיים משטח אופקי	יש לבצע משטח אופקי		3500

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	דלת כניסה ראשית, דלת כניסה לאגף (מחלקה) כניסה לחדר מפרוזדור - לא פחות מ- 80 ס"מ. הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה עד למשקוף.	לא תקין	רוחב הדלת הוא כ-70 ס"מ	החלפת דלת		2526

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע.	לא תקין	הפרש גובה של 2 ס"מ בדלת הכניסה	התקנת רכיב קבוע		50

רחוב

מספר בקרה 874

אתר נבדק : כביש גילון

תאריך ביצוע : 7/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
4	רכב רגיל	לא תקין	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין סימון לחנייה לרכב נגיש	יש לסמן חניות לרכב רגיל		1199
5	רכב גבוה	לא תקין	פרוט ראה סעיף 4.	סימון חניה לרכב גבוה		1307

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	לא תקין	במעברי החצייה אין משטחי אזהרה	יש להתקין 16 משטחי אזהרה		7360

מעברי חציה - הפרש גובה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	לא תקין	ב-8 מקומות בהם קיים מפגש מעבר חצייה המדרכה לא מונמכת	יש לבצע הנמכה ב-16 מקומות		16112

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 876

אתר נבדק : גן שעשועים 1 - גילון

תאריך ביצוע : 7/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן מקום לרכב רגיל	גן המשחקים נמצא ברחוב לשם הוא הגן המרכזי ביישוב ישנם 2 מקומות חנייה ללא חניה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		סימון חניה לרכב גבוה	פרוט ראה סעיף לעיל	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לסלול מעבר סלול מהשביל ועד למתקנים עצמם כ-20 מטר	גן המשחקים מחולק ל-3 מפלסים המתקנים נמצאים על חול אפשרות להגיע רק לחלק הראשון של גן המשחקים	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
714		יש למקם שלטים ב-3 מפלסים	חסרים שלטים	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 877

אתר נבדק : מועדון נוער - גילון

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		התקנת תא שירותים נגיש	אין שירותים נגישים	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 878

אתר נבדק : מועדון חברים - גילון

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		סימון חניה לרכב גבוה ולרכב רגיל	ישנם כ-20 מקומות חנייה שאינם מסומנים ללא חניה נגישה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
580		להתקין 2 משטחי אזהרה	חסרים משטחי אזהרה בראש כל מהלך ברוחב של כ-1.8 מטר	לא תקין	אם ישנם כמה מהלכי מדרגות עם פודסט ביניים רחב מ- 2 מ' מורכב משטח אזהרה בראש כל מהלך..	2

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
5400		התקנה של פס בצבע ניגודי ברוחב של כ-1.80 מטר על 25 מדרגות	חסר	לא תקין	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע ניגודי לסביבה..	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 879

אתר נבדק : אמפי - צורית

תאריך ביצוע : 7/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2460		יש להתקין מאחזי יד בגובה של כ-90 ס"מ באורך של כ-10 מטר	אין מאחזי יד	לא תקין	מאחזי יד	3

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 880

אתר נבדק : גן שעשועים 1 - צורית

תאריך ביצוע : 7/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		סלילה של השביל למתקנים עצמם כ-20 מטר	שבילי עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		התקנת שילוט	חסרים שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
72000		ריצוף שטח המתקנים בגודל 20X20 מ'	משטח חול בסביבת המתקנים	לא תקין	פני הדרך	2

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 881

אתר נבדק : מבנה המזכירות - צורית

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן את המגרש ולסמן מקום חניה לרכב גבוה	במגרש החנייה יש כ-10 מקומות חנייה ללא חניה נגישה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגשים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

עליה למדרכה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
951		התקנת משטח משופע או אבן שפה מונמכת	חסר	לא תקין	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		התקנת בית שימוש נגיש	ללא שירותים נגשים	לא תקין	כמות	1

רחוב

מספר בקרה 935

אתר נבדק : כבישים - צורית

תאריך ביצוע : 7/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן חניה לרכב רגיל	לאורך הרחובות חניות רבות במקביל אך אין חניות נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4
1307		יש לסמן חניה לרכב גבוה	אין חניות נגישות	לא תקין	רכב גבוה	5

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3680		יש להתקין משטחי אזהרה ב-8 מקומות	אין משטחי אזהרה	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2080		פירוק אבני השפה וביצוע הנמכה לגובה פני הכביש ב - 8 מקומות	הפרשי גובה בין 4-8 ס"מ	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 936**

אתר נבדק : מועדון נוער - צורית

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן מקום לרכב גבוה	ישנם 8 מקומות חנייה אך אין חנייה נגישה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		הפיכת תאי שירותים לנגיש והתקנת אבזרים נדרשים	תאי שירותים רגילים ללא תאי שירותים נגישים	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 937**

אתר נבדק : מועדון חברים ישן - צורית

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן חניה לרכב גבוה ולרכב רגיל	ישנם כ-20 מקומות חנייה אך אין חנייה לרכב נגיש	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		הפיכת תא השירותים לנגיש והתקנת כל האבזרים הנדרשים	תאי שירותים רגילים ללא שירותים נגישים	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 939**

אתר נבדק : סיפריה - צורית

תאריך ביצוע : 7/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן חנייה נגישה לרכב גבוה	ישנם כ-8 מקומות חנייה אך אין חנייה נגישה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		הפיכת תא שירותים לנגיש והתקנת כל האבזרים הנדרשים	יש שירותים רגילים ללא שירותים נגישים	לא תקין	כמות	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 940

אתר נבדק : מגרש כדורסל - צורית

תאריך ביצוע : 7/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן חנייה נגישה לרכב גבוה	ברחוב שליד מגרש הכדורסל ישנם חניות במקביל לכביש אך אין חנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
250		התקנת משטח אזהרה ברחוב 160 ס"מ	אין משטח אזהרה בראש מהלך המדרגות	לא תקין	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
7680		הדבקה של פסים בניגוד חזותי בקצה כל שלח ב - 40 מדרגות ברחוב 160 ס"מ	אין פסים בניגוד חזותי בקצה כל שלח מדרגות	לא תקין	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2

רחוב

מספר בקרה 941

אתר נבדק : כבישים - שכניה

תאריך ביצוע : 27/7/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
4	רכב רגיל	לא תקין	לאורך הרחובות ישנם חניות רבות במקביל אך אין סימון לחנייה נגישה	יש לסמן מקום לחנייה נגישה לרכב רגיל		1199
5	רכב גבוה	לא תקין	אין חניות נגישות	סימון חניה לרכב גבוה		1307

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	לא תקין	אין משטחי אזהרה ב-8 מקומות בהם יש מפגש מדרכה מעבר חצייה	יש להתקין משטחי אזהרה ב-8 המקומות		3680

מעברי חציה - הפרש גובה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	לא תקין	ב-8 המפגשים בין מדרכה למעבר חצייה ישנו הפרש גובה העולה על 2 ס"מ	יש לבצע הנמכה של אבן השפה ב-8 מפגשים		2080

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 942**

אתר נבדק : מזכירות - שכניה

תאריך ביצוע : 27/7/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקום חניה לרכב גבוה ולרכב רגיל	ישנם כ-20 מקומות חנייה אך אין סימון לרכב נגיש	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		התקנת תא שירותים נגיש	שירותים רגילים ללא תאי שירותים נגישים	לא תקין	כמות	1



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 944

אתר נבדק : מגרש כדורסל - שכניה

תאריך ביצוע : 27/7/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברוחב

מדרגות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
250		יש להתקין סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות ברוחב 160 ס"מ	אין סימן אזהרה בראש מהלך	לא תקין	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
1008		יש להתקין פס ניגודי בקצה כל שלח מדרגות ב - 4 מדרגות ברוחב 160 ס"מ	לא קיים פס ניגודי	לא תקין	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 945

אתר נבדק : גן שעשועים - שכניה

תאריך ביצוע : 27/7/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לסלול דרך לכל מתקני המשחקים כ-20 מטר	שביל עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
54000		ריצוף פני השטח בגודל 20X15 מ'	משטח חול סביב המתקנים	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 965

אתר נבדק : מגרש משחקים 2 - אבטליון

תאריך ביצוע : 6/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		סלילת שביל באורך 20 מ'	דרכי עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להשלים שילוט	אין שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לסלול דרך גישה לכל מתקן ומתקן כ-20 מטר	מגרש המשחקים נמצא על חול	לא תקין	פני הדרך	2

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 966**

אתר נבדק : מועדון מדיטציה/חיילים - הררית יחד

תאריך ביצוע : 6/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		הפיכת התאים הרגילים לתא נגיש	אין שירותים נגישים יש רק שירותים רגילים	לא תקין	כמות	1



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 968

אתר נבדק : גן שעשועים - הררית יחד

תאריך ביצוע : 6/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
7020		יש לבצע סלילה מכניסת גן המשחקים לכל מתקן ומתקן באורך של כ-30 מטר	גן השעשועים נמצא על חול	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 969

אתר נבדק : גן שעשועים 3 - טל אל

תאריך ביצוע : 4/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן מקום לחנייה נגישה לרכב גבוה	מסביב לגן השעשועים ישנם מקומות חנייה במקביל אך אין סימון לחנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לבצע סלילה לכל המתקנים באורך של כ-20 מטר	המתקנים נמצאים על חול	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להתקין שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 970

אתר נבדק : מגרש ספורט - יודפת

תאריך ביצוע : 4/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		סימון חניה לרכב רגיל	מקומות חניה בסמוך ללא חניה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		סימון חניה לרכב גבוה	אין חניה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 971**

אתר נבדק : מבנה משרדים - צורית

תאריך ביצוע : 21/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן את המגרש ולסמן מקום חנייה לרכב גבוה	במגרש החנייה יש כ-15 מקומות חנייה לא מסומנים אין חנייה נגישה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		בניית תא שירותים נגיש	אין שירותים נגישים יש תאים רגילים	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 972

אתר נבדק : מזכירות - קורנית

תאריך ביצוע : 27/7/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		בניית תא שירותים נגיש	אין שירותים נגישים יש שירותים רגילים	לא תקין	כמות	1



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 974

אתר נבדק : מגרש ספורט - קורנית

תאריך ביצוע : 27/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		סימון חניה נגישה לרכב רגיל	אין מקומות חנייה נגישים	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		סימון חניה לרכב גבוה	אין מקומות חניה נגישים	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוה	2

עליה למדרכה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
951		משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	חסר	לא תקין	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברוחב

שביל

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		סלילת שביל ברוחב 130 ס"מ באורך 20 מ'	שביל כורכר	לא תקין	רוחב 130 ס"מ	1

רחוב**מספר בקרה 975**

אתר נבדק : כבישים - קורנית

תאריך ביצוע : 27/7/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה**חניה במגרש חניה - כמות חניות**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3705		יש לסמן 2 מקומות חנייה לרכב רגיל ואחד לרכב גבוה	לאורך הרחובות חניות רבות במקביל אך אין סימון לחניות נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4

רחוב - דרך נגישה ברחוב**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3680		יש לבצע משטחי אזהרה ב-8 מקומות במעברי חצייה	אין משטחי אזהרה ב-8 מקומות בהם מפגש מדרכה עם מעבר חצייה	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

הנמכות מדרכה - שיפוע

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
8056		פירוק אבן השפה וביצוע הנמכה ב - 8 מקומות במעברי החציה	אין הנמכות מדרכה במעברי החציה	לא תקין	עד 10%	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 976

אתר נבדק : גן שעשועים - קורנית

תאריך ביצוע : 27/7/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		התקנת שילוט	חסר	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
40500		יש לבצע סלילה מהשביל לכל מתקן ומתקן וסביב המתקן בגודל 15X15 מ'	מתקני המשחקים נמצאים על חול	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 977

אתר נבדק : אמפי לטקסים - שורשים

תאריך ביצוע : 19/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		סימון חניה לרכב רגיל	אין חניות נגישות	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		סימון חניה לרכב גבוה	אין חניה נגישה לרכב גבוה	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוה	2

עליה למדרכה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
951		יש לבצע משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	אין הנמכה למדרכה	לא תקין	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	1

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
190		יש להתקין סימון אזהרה בראש המהלך	אין סימון אזהרה בראש המהלך בתוך האמפי	לא תקין	סימון אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
3960		יש להתקין פסים בצבע ניגודי בכל מדרגה ברוחב 1.1 מטר ב- 30 מדרגות	אין סימון אזהרה ואין פס ניגודי בכל מדרגה	לא תקין	סימון אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2
7020		יש להתקין ידיות אחיזה (6) באורך של כ-5.5 מטר סה"כ כ-30 מטר ידיות	אין ידיות אחיזה ב-3 מהלכי המדרגות	לא תקין	ידיות אחיזה	3

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 979

אתר נבדק : גן שעשועים 1 - שורשים

תאריך ביצוע : 19/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
7020		יש לבצע סלילה של השביל באורך של כ-30 מטר	שבילי עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להתקין שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
18000		ריצוף פני השטח של המתקן בגודל 10X10 מ'	משטח חול סביב המתקן	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 981

אתר נבדק : גן שעשועים 2 - שורשים

תאריך ביצוע : 19/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4500		ריצוף פני השטח בגודל 5X5 מ'	משטח חול	לא תקין	פני הדרך	2

רחוב

מספר בקרה 982

אתר נבדק : כבישים - שורשים

תאריך ביצוע : 19/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2398		יש לסמן 2 מקומות חנייה לרכב רגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין סימון לחנייה נגישה	לא תקין	רכב רגיל	4
1307		סימון חניה לרכב גבוה	אין חניה לרכב גבוה	לא תקין	רכב גבוה	5

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 983**

אתר נבדק : מבנה מועדון - שורשים

תאריך ביצוע : 19/8/2014

בניין - הגעה**חניה - כמות חניות**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	ישנם כ-30 מקומות חנייה אך אין סימון לחניה נגישה	יש לסמן מקום לרכב גבוה ולרכב רגיל		2506

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין הנמכה	יש לבצע הנמכה של אבן שפה		951

בניין - כניסה נגישה**כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ**

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 ס"מ מותאם על ידי משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ.	לא תקין	הפרש גובה בכניסה הוא כ-20 ס"מ	התקנת משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ		362

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 985**

אתר נבדק : מבנה מזכירות - שורשים

תאריך ביצוע : 19/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	יש כ-30 מקומות חנייה אך אין סימון לרכב נגיש חנייה זו הינה משותפת למועדון חברים ולמועדון מקום הגליל	יש לסמן מקום חנייה לרכב רגיל ולרכב גבוה		2506

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין אבן שפה מונמכת	יש לבצע הנמכת אבן שפה		951

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 ס"מ מותאם על ידי משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ.	לא תקין	הפרש הגובה בסף דלת הוא כ-20 ס"מ	התקנת משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ		362

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 986

אתר נבדק : מגרש כדורסל/קט רגל - שורשים

תאריך ביצוע : 19/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1650		יש לסמן בראש כל מהלך סימון אזהרה	אין סימן אזהרה בראש מהלך ישנם 5 מהלכים	לא תקין	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
9120		ישנם 38 מדרגות ברוחב 2 מטר יש לסמן כל מדרגה בפס ניגוד חזותי	לא קיים פס ניגודי	לא תקין	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 989**

אתר נבדק : מועדון מקום בגליל - שורשים

תאריך ביצוע : 19/8/2014

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה עד 20 ס"מ - 1 ס"מ

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
181		יש לבצע הנמכה /כבש להתגבר על הפרש הגובה	הפרש הגובה בכניסה למועדון הוא מעל 20 ס"מ	לא תקין	הפרש גובה בסף דלת לא עולה על 1 ס"מ..	1



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1227

אתר נבדק : בוסתן קהילתי - אשחר

תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברוחב

שביל

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		סלילת שביל ברוחב 130 ס"מ באורך 20 מ'	שביל עפר שאין אפשרות למעבר של עגלת נכים	לא תקין	רוחב 130 ס"מ	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1229

אתר נבדק : גן משחקים האלונים - אשחר

תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	כמות חניות לרכב גבוהה	לא תקין	אין חנייה, החנייה נעשת לאורך הרחוב ואין סימון לחנייה נגישה	יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה		1307

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין הנמכה	התקנת משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
15	שילוט לציון השגחת בוגר	לא תקין	חסר שילוט	יש להשלים שילוט		238

מתקן משחקים

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	פני הדרך	לא תקין	המתקנים נמצאים על חול	יש לבצע סלילה לכל מתקן בשטח של 400 מ"ר		72000

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1230

אתר נבדק : גן משחקים תאנים - אשחר

תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		יש להשלים שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
72000		יש לבצע סלילה לכל מתקן בשטח של 400 מ"ר	המתקנים נמצאים על חול	לא תקין	פני הדרך	2

רחוב

מספר בקרה 1231

אתר נבדק : כביש 1 - אשחר

תאריך ביצוע : 20/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
4	רכב רגיל	לא תקין	לאורך הרחובות חניות רבות במקביל אך אין חניות נגישות	יש לסמן חניות נגישות לרכב גבוה ורכב רגיל		2506

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מדרכה - רוחב

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	רוחב מדרכה	לא תקין	אין מדרכות בחלקים מסויימים בהם יש מדרכות רוחב קטן מ-1.30 מטר	במקומות בהם יש מדרכות יש לבצע הרחבה ל-1.30 מטר מדובר בכ-100 מטר מדרכה		46280

מעברי חציה - משטחי אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	לא תקין	אין משטח אזהרה במעבר החצייה	יש להתקין 2 משטחי אזהרה		920

הנמכות מדרכה - שיפוע

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	עד 10%	לא תקין	אין הנמכת מדרכה	פירוק אבן השפה וביצוע הנמכה של המדרכה		2014

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1233

אתר נבדק : מבנה המזכירות - אשחר

תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	ישנם 6 מקומות חנייה אך אין חנייה לרכב גבוה	יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה		1307

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	חסר	התקנת משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%..	לא תקין	6 מדרגות ללא אמצעי עליה	בניית כבש והוספת מאחזי יד באורך 4.5 מ'		1985

מדרגות פתוחות - מאחז יד

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	קיים מאחז יד רק בצד אחד	להתקין מאחזי יד בצד השני באורך של כ-3 מטר		702

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	אין משטח אזהרה בראש המהלך	יש להציב משטח אזהרה בראש המהלך ברוחב 250 ס"מ		420

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	אין פסי אזהרה בכל קצה שלח מדרגה	יש להתקין פס אזהרה בכל קצה שלח מדרגה ברוחב של 2.5 מטר -6 מדרגות		1800

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 ס"מ מותאם על ידי משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ.	לא תקין	הפרש הגובה של כ-10 ס"מ למשטח של אזור המזכירות	יש להתאים משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ וברוחב של כ-2 מטר		724

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש להתקין תא שירותים נגיש	יש תא שירותים רגיל אחד ללא תא נגיש	לא תקין	כמות	1



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1236**

אתר נבדק : מועדון חברים - אשחר

תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מכשול בדרך - אזהרה בחלק דרך מוגבה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
300		יש להתקין פס אזהרה באורך של כ-2 מטר	בכניסה לרחבה של המועדון ישנה הגבהה ללא פס אזהרה	לא תקין	במקום מוגבה שגבוה מעל סביבתו ב-5 ס"מ ואין אמצעי למניעת מעבר לסביבתו ונמצא בתחום הדרך או צמוד לתווי הדרך. יש פס ברוחב 10 – 20 ס"מ בשולו בניגוד חזותי לסביבתו..	1



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1239

אתר נבדק : ספריה - אשחר

תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2526		החלפת דלת	פתח הכניסה פחות מ-80 ס"מ	לא תקין	דלת כניסה ראשית, דלת כניסה לאגף (מחלקה) כניסה לחדר מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה עד למשקוף.	1

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
362		יש להתקין משטח משופע קבוע באורך 170 ס"מ ברוחב של כ-2.5 מטר	בעלייה לאזור המשרדים והספרייה ישנו משטח בהפרש של כ-10 ס"מ	לא תקין	הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 ס"מ מותאם על ידי משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ.	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1242

אתר נבדק : גן שעשועים 1 - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן מקום חנייה לרכב רגיל	ישנם חניות מסביב לגן השעשועים אך אינם נגישות	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		סימון חניה לרכב גבוה	אין חניה נגישה לרכב גבוה	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לבצע סלילה לכל מתקן באורך של כ-20 מטר	דרכי עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
27000		ריצוף פני השטח סביב המתקן בגודל 15X10 מ'	משטח חול	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1243

אתר נבדק : גן שעשועים 2 - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לסלול דרך לכל מתקן כ-20 מטר	שבילי עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
27000		ריצוף השטח בגודל 10X15 מ'	משטח חול סביב המתקן	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1244

אתר נבדק : גן ספורט - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
5850		יש לסלול דרך לכל מתקן ומתקן באורך של כ-25 מטר	שבילי עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להתקין שילוט	אין שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
27000		ריצוף השטח בסיס המתקן בגודל 10X15 מ'	משטח חול וחצץ דק	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1246

אתר נבדק : גן שעשועים 3 - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן חנייה לרכב רגל	ישנם חניות לאורך הרחוב אך אין חנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לבצע סלילה של כ-20 מטר	שבילי עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להציב שילוט	אין שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
18000		ריצוף פני השטח בגודל 10X10 מ'	משטח חול סביב המתקנים	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1247

אתר נבדק : מגרש ספורט - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		לסמן חנייה לרכב רגיל	ישנם חניות לאורך הרחוב שבסמוך למגרש אך אין חנייה לרכב נגיש	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		לסמן חניה לרכב גבוה	אין חניות נגישות	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

רחוב

מספר בקרה 1248

אתר נבדק : כביש 1 - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
4	רכב רגיל	לא תקין	לאורך הרחובות חניות רבות במקביל אך אין סימון לחניות נגישות לאורך הרחובות	יש לסמן מקומות חנייה נגישה לרכב גבוה ורגיל		2506

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10% או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין משטח עליה	משטח משופע עד 10% או אבן שפה מונמכת.		951

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	לא תקין	לאורך הרחוב ישנם 12 מעברי חצייה ללא משטחי אזהרה	יש להתקין משטחי אזהרה ב- 24 מקומות במעברי החציה		11040

הנמכות מדרכה - שיפוע

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	עד 10%	לא תקין	ב-24 מקומות בהם קיים מפגש עם מעבר חצייה המדרכה לא מונמכת	יש לבצע הנמכת מדרכה ב-24 מקומות		24168

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1249**

אתר נבדק : מועדון חברים עליון - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש להקים תא נגיש במדור גברים	ישנם 2 תאים לגברים ו-2 תאים לנשים כאשר אצל הנשים תא אחד נגיש	לא תקין	כמות	1



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1252**

אתר נבדק : מועדון נוער - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לבנות תא שירותים נגיש במדור גברים	ישנם 2 תאי שירותים לגברים ו-2 תאי שירותים לנשים כאשר אצל הנשים תא אחד נגיש	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1253**

אתר נבדק : מזכירות - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - כניסה נגישה**כניסה נגישה - משטח תפקוד לפני ואחרי דלת - מידות**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3500		יש לבצע הרחבה של המשטח שלאחר הדלת	אין משטח אופכי בכניסה למזכירות	לא תקין	קיים משטח אופקי ללא מכשולים בשטח 170x130 ס"מ או 150x150 ס"מ. מרווח של 30 ס"מ בין קצה הדלת מצד הידית עד הקיר שבניצב לקיר עם הדלת.	1

בניין - חללים מסוימים בבניין**בית שימוש נגיש**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לבנות תא שירותים נגיש	יש תא אחד רגיל שאינו נגיש	לא תקין	כמות	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1254

אתר נבדק : פינת חי - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2398		יש לסמן 2 מקומות חנייה לרכב רגיל	ישנם חניות רבות לאורך הכביש אך אין חנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		לסמן חניה לרכב גבוה	אין חניות נגישות	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		יש להשלים שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1255**

אתר נבדק : מועדונית - יובלים

תאריך ביצוע : 20/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לבנות תא שירותים נגיש	אין שירותים נגישים יש 2 תאי שירותים רגילים	לא תקין	כמות	1





שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1288

אתר נבדק : גן שעשועים 1 - כמון

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה	ישנם 8 מקומות חנייה אך אין חנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לסלול דרך לכל המתקנים כ-20 מטר	שבילי עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להוסיף שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
72000		ריצוף פני השטח בגודל 20X20 מ'	משטח חול	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1289

אתר נבדק : גן שעשועים 2 - כמון

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		סימון חניה לרכב רגיל	ישנם כ-12 מקומות חנייה בהם חנייה לרכב נגיש גבוה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לסלול דרך לכל מתקן ומתקן כ-20 מטר	שבילי עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		התקנת שילוט	אין שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
18000		ריצוף פני השטח בגודל 10X10 מ'	משטח חול וחצץ סביב מתקנים	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1290

אתר נבדק : גן שעשועים 3 - כמון

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חנייה ותחנת הסעה

חנייה במגרש חנייה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות חניות לרכב רגיל	לא תקין	יש כ-20 מקומות חנייה בהם חנייה נגישה לרכב גבוה אחד	יש להוסיף חנייה לרכב רגיל		1199

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין הנמכה	יש להתקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

ש.צ.פ - דרך נגישה ברוחב

מדרגות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	לא תקין	אין סימן אזהרה בראש מהלך	יש להתקין סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות ברוחב 180 ס"מ		290
2	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	לא תקין	אין פסים בניגוד חזותי	התקנה של פסים ברוחב 180 ס"מ ב-12 מדרגות		2592

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
15	שילוט לציון השגחת בוגר	לא תקין	חסר שילוט	יש להוסיף שילוט		238

מתקן משחקים

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	פני הדרך	לא תקין	המתקנים נמצאים על דשא אינם נגישים	ריצוף שטח באזור המתקנים בגודל 30X30 מ'		162000

רחוב

מספר בקרה 1291

אתר נבדק : כבישים - כמון

תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן חניות נגישות לרכב גבוה ורכב נמוך	לאורך הרחובות חניות רבות במקביל אך אין סימון לחניות נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1292**

אתר נבדק : מבנה רב תכליתי - כמון

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
40190		בניית 2 תאי שירותים נגישים 1 בכל מדור	ישנם 2 תאי שירותים לגברים ו- 2 תאי שירותים לנשים.	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1293

אתר נבדק : מזכירות - כמון

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		הפיכתו לתא שירותים נגיש	יש תא שירותים רגיל אחד ללא תא שירותים גיש	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1295

אתר נבדק : ספריה - כמון

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגשים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	ישנה מקומות חניה חנייה ברחוב הראשונים אך אין חנייה נגישה	לסמן מקום חנייה לרכב גבוה		1307

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין הנמכת אבן שפה	יש לבצע משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - רוחב

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רוחב הפנוי למעבר לפחות 1.1 מ'..	לא תקין	מדרגות ללא אמצעי מעבר	בניית כבש באורך 10 מ' עם ידיות אחיזה		4410

מדרגות פתוחות - מאחז יד

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	יש מאחז יד רק בצד אחד-משותף עם המזכירות	יש להתקין מאחז יד בצד השני באורך של 6 מטר		1404

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	אין משטח אזהרה בראש המהלך-משותף עם המזכירות	יש להתקין משטח אזהרה		330

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	אין פסי אזהרה ב-7 מדרגות-משותף עם המזכירות	יש להתקין 7 פסי אזהרה ברוחב של כ-2 מטר		1680

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 6 - 3 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	הפרש גובה העולה על 3 ס"מ ועד 6 ס"מ – מותאם על ידי רכיב קבוע באורך עד 20 ס"מ.	לא תקין	הפרש הגובה בכניסה הוא 6 ס"מ	יש לבצע התאמה ע"י רכיב קבוע באורך עד 20 ס"מ		181

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1296

אתר נבדק : מגרש ספורט 1 - כמון

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		לסמן חניה נגישה לרכב גבוה	ישנם חניות במרחק של כ-50 מטר כ-10 חניות אך אין חנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3510		יש לסלול את השביל מהכביש הראשי ועד למגרש באורך של כ-15 מטר	דרך כורכר מהכביש הראשי	לא תקין	רוחב 130 ס"מ	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1297

אתר נבדק : מועדון - כמון

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן חניה נגישה לרכב רגיל	יש מקום חנייה לרכב גבוה אחד במקום 20 מקומות חנייה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
362		יש לבצע התאמה ע"י משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ	ישנו הפרש גובה של כ-10 ס"מ לפני הכניסה למועדון	לא תקין	הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 ס"מ מותאם על ידי משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ.	1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לפרק קיר מפריד ולהקים תא שירותים נגיש	ישנם 2 תאי שירותים רגילים ללא תא שירותים נגיש	לא תקין	כמות	1



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1300**

אתר נבדק : מבנה מרפאה בעבר - כמון

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן מקום חנייה לרכב רגיל	ישנם כ-20 מקומות חניה עם חניה לרכב גבוה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		לפרק קיר מפריד ולבנות תא שירותים נגיש	יש 2 תאי שירותים רגילים ללא תא נגיש	לא תקין	כמות	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1301

אתר נבדק : גן שעשועים 1 - מכמנים

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
7020		יש לסלול את השביל לתוך המגרש באורך 30 מ'	דרך עפר	לא תקין	פני הדרך - המדרג (ריצוף) יהיה מאספלט או אבן משתלבת	8

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3510		סלילה של שביל גישה בתוך הגן באורך 15 מ'	דרך עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
18000		ריצוף/זיפות שטח בגודל 10X10 מ'	משטח חול	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1303

אתר נבדק : גן שעשועים 2 - מכמנים

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1404		יש לסלול מהמדרכה דרך סלולה לתוך גן השעשועים באורך 6 מ'	אין שביל גישה מהמדרכה לתוך הגן אלה דרך עפר	לא תקין	רוחב 130 ס"מ	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1110		יש להציב מחסום בכניסה באורך 3 מ'	אין מחסום בכניסה	לא תקין	מחסומי דרך - גובה לפחות 90 ס"מ	3
5850		סלילת שביל גישה למתקנים באורך של 25 מ'	דרכי עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
18000		ריצוף השטח בגודל 10X10 סביב המתקן	משטח חול	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1304

אתר נבדק : גן שעשועים 3- מכמנים

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2340		סלילה של דרך נגישה באורך 10 מ'	אין שביל מהמדרכה - דרך עפר	לא תקין	רוחב 130 ס"מ	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1110		התקנת מחסום בגובה 90 ס"מ באורך 3 מ'	חסר	לא תקין	מחסומי דרך - גובה לפחות 90 ס"מ	3
7020		סלילת השבילים המובילות למתקנים באורך כולל של 30 מ'	דרכי עפר לא סלולות	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להוסיף שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
18000		ריצוף פני השטח בגודל 10X10 מ'	משטח חול סביב המתקנים	לא תקין	פני הדרך	2

רחוב

מספר בקרה 1305

אתר נבדק : כבישים - מכמנים

תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן מקום חנייה לרכב רגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין חניות נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4
1307		לסמן חניה לרכב גבוה	אין חניה נגישה	לא תקין	רכב גבוה	5

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1306

אתר נבדק : מגרש ספורט - מכמנים

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
6942		יש להשלים אבן משתלבת או סלילה עד המגרש באורך של כ-15 מטר	בחלק מהדרך יש אבן משתלבת אך לא עד המגרש	לא תקין	פני הדרך - המדרך (ריצוף) יהיה מאספלט או אבן משתלבת	8

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1307

אתר נבדק : מזכירות - מכמנים

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	החנייה מתבצעת על דרך עפר במקום אין חניה סדורה	סלילת קטע באורך 7 מ' ויש לסמן מקום חנייה מסודר לרכב גבוה		7607

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין הנמכת אבן שפה	יש לבנות משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מכשול בדרך - אזהרה בחלק דרך מוגבה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	במקום מוגבה שגובה מעל סביבתו ב-5 ס"מ ואין אמצעי למניעת מעבר לסביבתו ונמצא בתחום הדרך או צמוד לתווי הדרך. יש פס ברוחב 10 – 20 ס"מ בשולו בניגוד חזותי לסביבתו..	לא תקין	לפני הכניסה למזכירות יש מדרגה בגובה של כ-20 ס"מ	יש להתקין פס רוחב בניגוד חזותי לסביבה באורך של כ-2.5 מטר		375

מדרגות פתוחות - מאחז יד

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	אין מאחזי יד בעלייה למזכירות	יש להתקין 2 מאחזי יד באורך 3 מטר		1404

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	אין משטח אזהרה בראש המהלך	יש להתקין משטח אזהרה בראש המהלך		330

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	אין פסי אזהרה	יש להתקין 4 פסי אזהרה באורך של 2 מטר		960

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע.	לא תקין	הפרש הגובה בכניסה למזכירות הוא של 2 ס"מ	יש להתקין רכיב קבוע		50

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לבנות בית שימוש נגיש	יש תא שירותים אחד רגיל ללא תא שירותים נגיש	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1308

אתר נבדק : ספריה - מכמנים

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

מכשול בדרך - אזהרה בחלק דרך מוגבה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	במקום מוגבה שגובה מעל סביבתו ב-5 ס"מ ואין אמצעי למניעת מעבר לסביבתו ונמצא בתחום הדרך או צמוד לתווי הדרך. יש פס ברוחב 10 – 20 ס"מ בשולו בניגוד חזותי לסביבתו..	לא תקין	לפני הכניסה למבנה הספרייה ישנה מדרגה בגובה של כ-20 ס"מ	יש להתקין פס בניגוד חזותי לסביבה באורך 2.5 מטר		375

כבש - שיפוע

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%..	לא תקין	מדרגות ללא אמצעי מעבר	בניית כבש באורך 3 מ' עם ידיות אחיזה		1323

מדרגות פתוחות - מאחז יד

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	אין מאחזי יד	יש להתקין 2 מאחזי יד באורך של 3 מטר		1404

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	אין משטח אזהרה בראש המהלך	יש להתקין משטח אזהרה בראש המהלך ברוחב 2 '		330

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	אין פסי אזהרה בקצה כל שלח מדרגות	יש להתקין פס אזהרה בכל מדרגה ברוחב 2 מטר - ב - 4 מדרגות		960

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע.	לא תקין	הפרש גובה בכניסה 2 ס"מ	יש להתקין רכיב קבוע		50

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1309**

אתר נבדק : מועדון חברים - מכמנים

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	משטח כורכר מתאים ל - 8 כלי רכב אין חנייה נגישה	לסלול קטע של 12X12 מ' ולסמן חניה נגישה לרכב גבוה		27227

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה - 1 - 3 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 1 ס"מ ועד 3 ס"מ מותאם ע"י רכיב קבוע.	לא תקין	הפרש גובה בכניסה 3 ס"מ	יש להתקין רכיב קבוע בכניסה		50

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	ישנם 2 תאי שירותים רגילים ללא תא נגיש	יש להתקין תא שירותים נגיש		20095

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1316

אתר נבדק : בית המוסיקה - מעלה צביה

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	ישנם 30 מקומות חניה ללא חנייה נגישה	יש לסמן חנייה נגישה לרכב גבוה ו 2 חניות לרכב רגיל		3705

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין הנמכת מדרכה	להתקין משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%..	לא תקין	8 מדרגות ללא אמצעי עליה	בניית כבש באורך 6 מ' וברוחב 110 ס"מ והתקנת ידיות אחיזה		2646

מדרגות פתוחות - מאחז יד

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רציף, משני הצדדים בגובה 85-95 ס"מ.	לא תקין	יש מאחז יד רק בצד אחד	להתקין מאחז יד בצד השני באורך של 3.5 מטר		819

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	לא תקין	אין משטח אזהרה בראש מהלך	יש להתקין משטח אזהרה בראש מהלך ברוחב 200 ס"מ		330

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	לא תקין	אין פס אזהרה	יש להתקין פס אזהרה ברוחב של כ-2 מטר ב - 8 מדרגות		1920

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	יש תא שירותים רגיל ללא תא נגיש	יש להפוך את התא לתא נגיש		20095

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1317

אתר נבדק : גן שעשועים - מעלה צביה

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות חניות לרכב רגיל	לא תקין	ישנם 30 חניות ללא חניות נגישה	יש לסמן מקום חנייה נגיש לרכב גבוה ולרכב רגיל		2506

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין הנמכת מדרכה	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
15	שילוט לציון השגחת בוגר	לא תקין	חסר שילוט	יש להתקין שילוט		238

מתקן משחקים

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	פני הדרך	לא תקין	משטח חול וחצץ דק	ריצוף שטח המתקנים בגודל 25X25 מ'		112500

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1318

אתר נבדק : האגם - מעלה צביה

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
7020		סלילת דרך באורך 30 מ'	דרך לא סלולה	לא תקין	רוחב 130 ס"מ	1

רחוב**מספר בקרה 1319**

אתר נבדק : כבישים - מעלה צביה

תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקום לרכב גבוה ולרכב רגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין חניות נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4

עליה למדרכה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
951		משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	חסר	לא תקין	משטח משופע עד 10% או אבן שפה מונמכת.	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1320**

אתר נבדק : מבנה קהילתי - מעלה צביה

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה ורגיל	יש 30 מקומות חנייה אך אין סימון לחנייה לרכב נגיש	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש להפוך את תא השירותים לנגיש	יש תא שירותים רגיל ללא תא נגיש	לא תקין	כמות	1



בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1322**

אתר נבדק : משרדי הישוב - מעלה צביה

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן את המגרש ולסמן מקום לרכב גבוה ורגיל	ישנם 30 מקומות חנייה אך אין סימון חנייה לחניות נגישות	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לבנות תא שירותים נגיש	יש תא שירותים רגיל אחד ללא תא נגיש	לא תקין	כמות	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1323

אתר נבדק : גן שעשועים - מורן

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות חניות לרכב רגיל	לא תקין	ישנם חניות לאורך הרחוב אך אין סימון חנייה לרכב נגיש	יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה		1307

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין הנמכת אבן שפה	בניית משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
15	שילוט לציון השגחת בוגר	לא תקין	חסר שילוט	יש להוסיף שילוט		238

מתקן משחקים

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	פני הדרך	לא תקין	משטח חול בסביב המתקנים	ריצוף שטח המתקנים בגודל 15X15 מ'		40500

רחוב

מספר בקרה 1324

אתר נבדק : כבישים - מורן

תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקום לחנייה נגישה הן לרכב גבוה והן ולרכב רגיל	לאורך הרחוב חניות רבות אך אין סימון לחניות נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1325

אתר נבדק : מבנה משרדים - מורן

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקומות חנייה לרכב גבוה ולרכב רגיל	ישנם כ-30 מקומות חנייה אך אין חנייה נגישה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1326

אתר נבדק : מגרש ספורט - מורן

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
75705		יש לסלול שטח של 20X20 מ' ולסמן 3 מקומות חניה 1 לרכב גבוה ו - 2 לרכב רגיל	משטח כורכר ניתן להחנות כ-30 כלי רכב	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1327**

אתר נבדק : מועדון - מורן

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3705		יש לסמן מקום חנייה נגיש לרכב גבוה ו - 2 חניות לרכב רגיל	ישנם כ-30 מקומות חנייה ללא חנייה נגישה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1328

אתר נבדק : גן שעשועים 1 - יעד

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3705		יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה ו 2 חניות לרכב רגיל	יש 30 מקומות חנייה ללא חנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		יש להוסיף שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
72000		ריצוף שטח המתקן בגודל 20X20 מ'	משטח חול סביב המתקנים	לא תקין	פני הדרך	2

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1330

אתר נבדק : גן שעשועים 2 - יעד

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1110		יש להתקין מחסום ברוחב 3 מ'	אין מחסום	לא תקין	מחסומי דרך - גובה לפחות 90 ס"מ	3
7020		סלילה דרך עד למגרש באורך 30 מ'	משטח חול/כורכר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
72000		ריצוף שטח המתקנים בגודל 20X20 מ'	אזור המתקנים חול וחצץ	לא תקין	פני הדרך	2

רחוב

מספר בקרה 1332

אתר נבדק : כביש - יעד

תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקום לחנייה לרכב גבוה ורגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין חניות נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1334

אתר נבדק : מבנה משרדים - יעד

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	יש 25 מקומות חנייה ללא חנייה נגישה	יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה ורגיל		2506

בניין - כניסה נגישה

כניסה נגישה - דלתות - רוחב פתח אור

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	דלת כניסה ראשית, דלת כניסה לאגף (מחלקה) כניסה לחדר מפרוזדור - לא פחות מ - 80 ס"מ. הפתח אור נמדד מקצה כנף פתוחה עד למשקוף.	לא תקין	רוחב הדלת כ-75 ס"מ	החלפת דלת		2526

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	תא שירותים רגיל ללא תא נגיש	הפיכת התא לתא שירותים נגיש תוך הגדלה של התא והתקנת אבזרים		20095





בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1339

אתר נבדק : מועדון חברים - יעד

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	ישנם 20 מקומות חנייה אך אין סימון לרכב נגיש	יש לסמן מקום חנייה לרכב רגיל		1199

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רכב גבוה 600/450 ס"מ..	לא תקין	אין חניה נגישה	סימון חניה לרכב גבוה		1307

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	חסר	התקנה משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	יש תא שירותים אך אינו נגיש	יש לבנות תא שירותים נגיש		20095

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1340**

אתר נבדק : מועדון נוער - יעד

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש להתקין תא שירותים נגיש	יש תא שירותים שאינו נגיש	לא תקין	כמות	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1341

אתר נבדק : רחבת מרכז הישוב - יעד

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן חנייה נגישה לרכב רגיל	ישנם 25 מקומות חנייה אך אין סימון לחנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		סימון חניה רכב גבוה	אין חניה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוה	2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
14994		התקנת 4 קטעי כבש בסמוך ל- 4 מהלכי מדרגות עם ידיות אחיזה באורך כולל של 34 מ'	4 מהלכי מדרגות ללא כבש	לא תקין	שיפוע - אורכי בין 5.1% ל- 10%	1

מדרגות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
580		יש להתקין משטח אזהרה בכל ראש מהלך ברוחב 180 ס"מ	ישנם 2 מהלכי מדרגות שאין בהם סימן אזהרה	לא תקין	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
5184		יש להתקין פסי אזהרה ב-2 מהלכי המדרגות בכל מהלך מדרגות ישנם 12 מדרגות סה"כ 24 מדרגות ברוחב 180 ס"מ	אין פס אזהרה בכל מדרגה	לא תקין	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2
7020		יש להתקין 2 מאחזי יד בכל מהלך באורך של 7.5 מטר כלומר 4 מאחזי יד באורך 7.5 מטר	אין מאחזי יד ב-2 מהלכי המדרגות	לא תקין	ידיות אחיזה	3



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1373

אתר נבדק : גן שעשועים 2 - עצמון

תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

שביל

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4680		יש לבצע הורדת שיפוע עייי הארכת השביל בכ-20 מטר	השיפוע הוא 9.8%	לא תקין	שיפוע אורכי עד 5%	2

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
5850		יש לבצע סלילה למתקנים באורך של כ-25 מטר	שביל עפר	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להוסיף שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1374

אתר נבדק : גן שעשועים 3 - עצמון

תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה	חניה במקביל ללא חנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1375

אתר נבדק : גן שעשועים 4 - עצמון

תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה ולעוד רכב רגיל	ישנם 40 מקומות חניה עם חנייה אחת בלבד לרכב רגיל	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
238		יש להוסיף שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

מתקן משחקים

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
7020		יש לסלול דרך לכל מתקן ומתקן באורך של כ-30 מטר	משטח חול סביב המתקן	לא תקין	פני הדרך	2



רחוב

מספר בקרה 1377

אתר נבדק : כביש עצמון

תאריך ביצוע : 27/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2506		לסמן חנייה לרכב גבוה ורגיל	לאורך הרחוב ישנם חניות רבות במקביל אך אין חנייה נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4

רחוב - דרך נגישה ברחוב

מעברי חציה - משטחי אזהרה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
9200		יש להתקין 20 משטחי אזהרה	אין סימני אזהרה במעברי החצייה	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב – לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
4028		יש לבצע הנמכה ב-4 המקומות בהם יש מפגש עם המדרכה	ב-4 מקומות בהם יש מפגש מדרכה עם מעבר חצייה אין הנמכה (בשאר המקומות תקין)	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1



שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1380

אתר נבדק : מגרש ספורט 2 - עצמון

תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		לסמן מקום לרכב גבוה	3 מקומות חנייה ללא חניה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1381

אתר נבדק : מועדון חברים - עצמון

תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - דרך נגישה מחוץ לבניין בגבולות הנכס

כבש - שיפוע

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
26460		התקנת כבש באורך 60 מ' עם מאחזי יד בשני הצדדים	יש מדרגות ללא אמצעי מעבר	לא תקין	שיפוע אורכי בין 5.1% ל - 10%..	1

מדרגות פתוחות - משטח אזהרה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
290		יש להתקין משטח אזהרה ברוחב 180 ס"מ	בראש המהלך אין משטח אזהרה	לא תקין	בראש המהלך מאריחי גבשושיות בעומק 60 ס"מ בניגוד חזותי ומישושי, מורכב 30 ס"מ מקצה מדרגה..	1

מדרגות פתוחות - פס אזהרה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3672		יש להתקין פס אזהרה ב-17 מדרגות ברוחב של כ-1.80 מטר	17 מדרגות ללא פס אזהרה	לא תקין	בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות. רוחב פס 2.5 ס"מ, מורכב במרחק 3.0 ס"מ מקצה מדרגה. חומר נגד החלקה, צבע נגודי לסביבה..	1

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לבנות תא שירותים נגיש	יש 2 תאי שירותים רגילים ללא שירותים נגישים	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1382**

אתר נבדק : מועדון נוער - עצמון

תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן מקום לחנייה נגישה לרכב גבוה	ישנם 10 מקומות חנייה ליד הצרכניה שבצמוד למועדון אך אין סימון לחנייה נגישה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לבנות תא שירותים נגיש	יש תא שירותים רגיל ללא תא נגיש	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1383

אתר נבדק : מזכירות - עצמון

תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	ישנם 40 מקומות חנייה. מסומנת חנייה לרכב רגיל. החניה משותפת עם מועדון החברים והגן משחקים	יש לסמן מקום לרכב גבוה ולרכב רגיל נוסף		2506

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	רכב רגיל 500/300 ס"מ..	לא תקין	חניה במידה קטנה מהנדרש	סימון חניה בגודל 350X500 ס"מ		1199

בניין - כניסה נגישה

כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 ס"מ מותאם על ידי משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ.	לא תקין	אחרי הכניסה למזכירות ישנה מדרגה בגובה של כ-20 ס"מ שאין בה כבש	התקנת משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ		362

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	ישנם 2 תאי שירותים רגילים ללא שירותים נגישים	יש לבנות תא שירותים נגיש		20095

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1385

אתר נבדק : מגרש כדורסל - אבטליון

תאריך ביצוע : 28/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה	ישנם 10 מקומות חנייה ללא חנייה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1386

אתר נבדק : גן משחקים 1 - יעד

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות חניות לרכב רגיל	לא תקין	אין חניות נגישות	יש לסמן מקום לחנייה לרכב גבוה		1307

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	חסר	התקנת משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.		951

ש.צ.פ - דרך נגישה ברוחב

כבש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	שיפוע - אורכי בין 5.1% ל - 10%	לא תקין	מדרגות ללא כבש	בניית כבש עם ידיעות אחיזה באורך 3 מ' וברוחב 1.1 מ'		1323

מדרגות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	לא תקין	אין סימן אזהרה בראש מהלך	יש להתקין משטח אזהרה בראש המהלך ברוחב 160 ס"מ		250
2	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	לא תקין	אין פס ניגודי במדרגות (5 מדרגות)	יש להתקין פס אזהרה בכל מדרגה ברוחב של כ-1.60 מטר ב - 5 מדרגות		960
3	ידיעות אחיזה	לא תקין	אין ידיעות אחיזה	יש להתקין 2 ידיעות אחיזה משני צדדי המדרגות באורך של 2.20 מטר		1030

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
15	שילוט לציון השגחת בוגר	לא תקין	חסר שילוט	יש להוסיף שילוט		238

מתקן משחקים

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	פני הדרך	לא תקין	אזור המתקנים משטח חול	ריצוף פני השטח בגודל 10X10 מ'		18000

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1387

אתר נבדק : בריכה - לוטם

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
43006		סלילת קטע בגודל 15X15 מ' וסימון חניות נגישות לרכב רגיל ורכב גבוה	ישנו משטח כורכר מתאים ל - 40 מקומות חניה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לבנות תא שירותים נגיש אחד משותף לשני המינים	ישנם 3 תאי שירותים ללא תאים נגישים	לא תקין	כמות	1

מלתחה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
960		יש להתקין מאחזי יד בצורת L	חסרים אביזרים	לא תקין	אביזרים	3

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1388

אתר נבדק : גן שעשועים - לוטם

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה	אין חנייה החנייה מתבצעת לאורך הרחוב	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
7020		יש לבצע סלילה לכל מתקן בגודל של כ-30 מ'	מתחת למתקנים משטח חול	לא תקין	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	7
238		יש להוסיף שילוט	חסר שילוט	לא תקין	שילוט לציון השגחת בוגר	15

רחוב

מספר בקרה 1389

אתר נבדק : כביש לוטם

תאריך ביצוע : 25/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2398		יש לסמן מקום לחנייה נגישה ל- 2 רכבים רגילים	לאורך הרחובות חניות רבות אך אין סימון לחניות נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4
1307		סימון 2 חניות לרכב גבוה	אין חניות לרכב גבוה	לא תקין	רכב גבוה	5

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1390

אתר נבדק : מגרש ספורט - לוטם

תאריך ביצוע : 25/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה	אין חנייה כלל	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1391**

אתר נבדק : מועדון חברים - לוטם

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה	אין חנייה החנייה מתבצעת בשול הדרך	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לבנות בית שימוש נגיש	ישנם 2 תאי שירותים חיצונית למועדון לא נגישים	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1392**

אתר נבדק : מועדון נוער - לוטם

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה	אין חנייה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש להופכו לתא שירותים נגיש	ישנו תא שירותים שלא נגיש	לא תקין	כמות	1







שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1396

אתר נבדק : מגרש טניס - משגב

תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
23999		זיפות חלק ממשטח הכורכר המתאים ל - 4 חניות - 120 מ"ר - וסימון 2 מקומות חנייה נגישה לרכב רגיל.	ישנו משטח כורכר גדול עליו מתבצעת החנייה אך אין חנייה נגישה.	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
2614		סימון 2 חניות לרכב גבוה	אין חניה לרכב גבוה	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2646		התקנת כבש באורך 6 מ'	אין כבש בצמוד למדרגות	לא תקין	שיפוע - אורכי בין 5.1% ל - 10%	1

מדרגות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
290		יש להתקין סימון אזהרה בראש המהלך ברוחב 180 ס"מ	אין סימון אזהרה בראש מהלך	לא תקין	סימון אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
1944		יש להתקין 9 פסי אזהרה ב-9 המדרגות ברוחב של 1.80 מטר	אין פס אזהרה בכל מדרגה בניגוד חזותי	לא תקין	סימון אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2
1638		יש להתקין ידיות אחיזה משני צדדי המדרגות באורך של כ-3.5 מטר	אין ידיות אחיזה	לא תקין	ידיות אחיזה	3

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1397

אתר נבדק : פארק אקלוגי - משגב

תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

כבש

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3087		בניית כבש עם ידידות אחיזה באורך 7 מ'	יש מדרגות ללא כבש	לא תקין	שיפוע - אורכי בין 5.1% ל - 10%	1

מדרגות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
290		יש להתקין סימון אזהרה בראש המהלך ברוחב 170 ס"מ	אין סימון אזהרה בראש המהלך	לא תקין	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
2244		יש להתקין פס אזהרה בכל מדרגה (11 מדרגות) ברוחב של כ-1.70 מטר	אין סימון אזהרה בכל מדרגה	לא תקין	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1398**

אתר נבדק : מגרש כדורגל - משגב

תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
164398		יש לסלול שטח בגודל 30X30 מ' ולסמן 2 מקומות חנייה לרכב רגיל	לפני מתחם הכדורגל ישנו משטח כורכר גדול מאוד שאינו מסומן	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2614		סימון 2 חניות לרכב גבוה	אין חניה לרכב גבוה	לא תקין	רכב גבוה 600/450 ס"מ..	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1399

אתר נבדק : פארק אוסטרליה - משגב

תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		סימון חניה נוספת לרכב רגיל	ישנם משטחי עפר גדולים מאוד לחנייה וישנו משטח אספלט לחנייה נגישה לרכב רגיל אחד ולרכב גבוה אחד	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		סימון חניה לרכב גבוה	אין חניה לרכב גבוה	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוהה	2

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1400

אתר נבדק : מבנה המועצה - משגב

תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - דרך נגישה בתוך הבניין

דרך נגישה בתוך הבניין - מדרגות - בחדר מדרגות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
4	סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה בעומק 60 ס"מ ובניגוד חזותי ומישושי.	לא תקין	אין סימן אזהרה בראש מהלך	יש להציב 5 סימני אזהרה בראש מהלך מדרגות ברוחב 2 מ'		1650

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	ישנם תאי שירותים בכל קומה וקומה. בקומה 3 תא שירותים נגיש לנשים ובקומה 2 תא שירותים נגיש לגברים אך השירותים מלבד גודלם אינם מותאמים לדרישות. סידור פנימי לא תקין.	ביצוע כל העבודות הנדרשות כדי להתאים 2 בתי שימוש נגיש.		20996
6	ידית הדלת בניגוד חזותי, ללא חלקים חדים ולא מסוג כפתור.	לא תקין	אין ידיות אופקיות	התקנה של 2 ידיות אופקיות		672

בניין - מקום להתקהלות

עמדת שירות מודיעין

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
10	שירות בעמידה - צמוד לעמדת שירות בעמידה חייבת להיות עמדת שירות בישיבה - גובה שולחן 73-80 ס"מ עם עומק פנוי לברכיים מתחת לשולחן 48 - 40 ס"מ	לא תקין	לא קיימת עמדה הישיבה	יש להקים עמדת שירות בישיבה		800

רחוב**מספר בקרה 1451**

אתר נבדק : כביש - הררית

תאריך ביצוע : 6/8/2014

רחוב - חניה ותחנת הסעה**חניה במגרש חניה - כמות חניות**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן חניה לרכב רגיל	לאורך הרחוב חניות רבות במקביל אך אין חניות נגישות	לא תקין	רכב רגיל	4
1307		לסמן חניה לרכב גבוה	אין חניות נגישות	לא תקין	רכב גבוה	5

עליה למדרכה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
951		בניית משטח משופע עד 10% או אבן שפה מונמכת.	אין משטח עליה למדרכה	לא תקין	משטח משופע עד 10% או אבן שפה מונמכת.	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1452**

אתר נבדק : ספריה - לוטם

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1199		יש לסמן מקום חנייה לרכב רגיל	אין חנייה נגישה	לא תקין	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	5

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1453**

אתר נבדק : מזכירות - לוטם

תאריך ביצוע : 25/8/2014

בניין - כניסה נגישה**כניסה - התגברות על הפרש גובה 20 - 6 ס"מ**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
362		התקנה של משטח משופע קבוע באורך של 170 ס"מ	לפני הכניסה למזכירות ישנה מדרגה בגובה של כ-20 ס"מ	לא תקין	הפרש גובה העולה על 6 ס"מ ועד 20 ס"מ מותאם על ידי משטח משופע קבוע באורך עד 170 ס"מ.	1

בניין - חללים מסוימים בבניין**בית שימוש נגיש**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
20095		יש לבנות תא שירותים נגיש	ישנם 2 תאי שירותים אך אינם נגישים	לא תקין	כמות	1

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1454

אתר נבדק : סיפריה - עצמון

תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	ישנם 40 מקומות חנייה אך אין חנייה לרכב נגיש	יש לסמן 2 חניות לרכב רגיל		2398

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רכב גבוה 600/450 ס"מ..	לא תקין	אין חניה נגישה	לסמן חניה לרכב גבוה		1307

בניין - כניסה נגישה

התגברות על הפרשי גובה - מעל 20 ס"מ

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	מותאם ע"י אחד מאלה : מעלית, מעלון אנכי, מעלון משופע, או כבש.	לא תקין	אחרי הכניסה ישנה מדרגה של כ-20"m	יש להתקין כבש להתגברות על הפרש הגובה בירידה ברוחב של כ-1.60 מטר		706

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות	לא תקין	ישנם תאי שירותים משותפים למזכירות אך אינם נגישים	יש לבנות תא שירותים נגיש		20095

רחוב**מספר בקרה 1456**

אתר נבדק : כביש במתחם המועצה - משגב

תאריך ביצוע : 27/8/2014

רחוב - דרך נגישה ברחוב**מעברי חציה - משטחי אזהרה**

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
3680		יש להתקין 8 משטחי אזהרה	ישנם 8 מעברי חצייה ללא משטח אזהרה	לא תקין	משטחי אזהרה - רוחב - לכל הרוחב של מעבר חצייה + 40 ס"מ מכל צד בתחום שיפוע צידי	1

מעברי חציה - הפרש גובה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
8056		יש לבצע הנמכה לפני הכביש כדי שהמעבר יהיה נגיש	ב-8 המקומות בהם קיים מפגש מעבר חצייה המדרכה לא מונמכת עם פני הכביש	לא תקין	ללא הפרש גובה במקום מפגש עם כביש	1

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1459

אתר נבדק : אמפי - עצמון

תאריך ביצוע : 27/8/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2398		יש לסמן מקום חנייה ל-2 רכבים רגילים	ישנם 40 מקומות חנייה ללא חנייה לרכב נגיש	לא תקין	כמות חניות לרכב רגיל	1
1307		לסמן חניה לרכב גבוה	אין חניה נגישה	לא תקין	כמות חניות לרכב גבוה	2

ש.צ.פ - דרך נגישה ברחוב

מדרגות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
660		יש להתקין סימן אזהרה בראש המהלך ב-2 המהלכים ברוחב של בין 1.60-2 מטר	ישנם 2 מהלכי מדרגות שאין בהם סימן אזהרה בראש המהלך	לא תקין	סימן אזהרה בראש מהלך מדרגות	1
7680		יש להתקין בכל שלח מדרגות פס ניוודי חזותי ברוחב של כ-2 מטר ב-32 מדרגות (16 מדרגות בכל מהלך)	אין בכל שלח מדרגות 09 ניוודי	לא תקין	סימן אזהרה - בקצה כל שלח מדרגות קיים פס בניגוד חזותי	2
18720		יש להתקין 4 ידיות אחיזה ב-2 מטר בכל מהלך באורך של כ-20 מטר	אין ידיות אחיזה ב-2 מהלכי המדרגות	לא תקין	ידיות אחיזה	3

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1505

אתר נבדק : גן שעשועים 1 - מורשת

תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	כמות חניות לרכב רגיל	לא תקין	יש מקומות חנייה לא מסומנים, חונים במקביל לכביש	יש לסמן מקום חנייה לרכב רגיל		1199

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין עליה למדרכה	יש לבצע		951

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
7	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	לא תקין	שביל חול	יש לסלול דרך לכל מתקן ומתקן כ-25 מטר		4500
15	שילוט לציון השגחת בוגר	לא תקין	חסר שילוט	יש להשלים שילוט		238

מתקן משחקים

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	פני הדרך	לא תקין	משטח חול	ריצוף פני השטח בגודל 10X10 מ'		18000

שטח ציבורי פתוח

מספר בקרה 1506

אתר נבדק : גן שעשועים 3 - מורשת

תאריך ביצוע : 20/7/2014

ש.צ.פ - חניה ותחנת הסעה

חניה במגרש חניה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	כמות חניות לרכב גבוהה	לא תקין	החנייה במקביל לכביש ישנם כ-10 מקומות חנייה אך אין חנייה לרכב נגיש	יש לסמן מקום חנייה לרכב גבוה		1307

עליה למדרכה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	משטח משופע עד 10%, או אבן שפה מונמכת.	לא תקין	אין	יש לבצע		951

ש.צ.פ - מגרשי משחקים

אתר

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	מרחק בין גבול מגרש למקור סכנה	לא תקין	אין מחסום בין גבול מגרש למקור סכנה	יש להתקין מחסום באורך 3 מ'		1110
7	דרך נגישה למתקנים - פני הדרך	לא תקין	המתקנים נמצאים על חול	יש לסלול דרך לכל מתקן באורך של כ-30 מטר		7020
15	שילוט לציון השגחת בוגר	לא תקין	חסר שילוט	יש להשלים שילוט		238

מתקן משחקים

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	פני הדרך	לא תקין	משטח חול	ריצוף של השטח מתחת למתקנים בגודל 25X25 מ'		112500

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1507

אתר נבדק : מבנה בית הנוער - משגב

תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - כמות חניות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה..	לא תקין	החנייה הינה חנייה כורכר לא מסומנת	זיפות שטח של 10X10 מ' וסימון חניה לרכב גבוה ורכב רגיל		20506

בניין - חללים מסוימים בבניין

בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
5	דלת הכניסה לתא ברוחב 75 ס"מ והדלת תפתח החוצה.	לא תקין	דלת הכניסה לשני תאי השירותים הניגשים פחות מ-70 ס"מ	הרחבת פתח הדלת לגודל 75 ס"מ בשתי הדלתות. החלפת שתי דלתות.		5052

סידור פנימי של בית שימוש נגיש

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	גובה אסלה 45 ס"מ עד 50 ס"מ.	לא תקין	אצל הגברים גובה האסלה הוא-55 ס"מ אצל הנשים תקין	פירוק האסלה והתקנה מחדש תוך הנמכה של האסלה.		3960

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

מספר בקרה 1508

אתר נבדק : מבנה אשכול פיס - משגב

תאריך ביצוע : 27/8/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		יש לתקן למידה 600/460 ס"מ	בגודל -610/270 ס"מ	לא תקין	רכב גבוה 600/450 ס"מ..	1
1199		לתקן למידה - 500/350 ס"מ	בגודל -500/250 ס"מ	לא תקין	רכב רגיל 500/300 ס"מ..	2

בניין - מקום להתקהלות

מקום להתקהלות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2000		התקנה של 2 מקומות מיוחדים	יש במקום אולם אירועים עם 215 מקומות קבועים ללא מקומות מיוחדים. ניתן למקם כיסאות בחזית המגרש	לא תקין	כמות מקומות ישיבה מיוחדים	2

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1520**

אתר נבדק : אולם ספורט שכניה - שכניה

תאריך ביצוע : 27/7/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
1307		סימון חניה לרכב גבוה	32 מקומות חנייה ללא חניה נגישה לרכב גבוה	לא תקין	רכב גבוה 600/450 ס"מ..	1

בניין - מקום להתקהלות

מקום להתקהלות

תקציב	פתרון נוסף	פתרון	פרוט	ממצאים	שאלה	#
2000		התקנת 2 מקומות ישיבה מיוחדים	אין מקומות ישיבה מיוחדים	לא תקין	כמות מקומות ישיבה מיוחדים	2

בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים**מספר בקרה 1521**

אתר נבדק : אולם ספורט מורשת - מורשת

תאריך ביצוע : 20/7/2014

בניין - הגעה

חניה - מידות חניה בניצב לכיוון הנסיעה

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
1	רכב גבוה 600/450 ס"מ..	לא תקין	ישנם 31 מקומות חנייה ללא חנייה לרכב גבוה	לסמן חניה לרכב גבוה		1307

בניין - מקום להתקהלות

מקום להתקהלות

#	שאלה	ממצאים	פרוט	פתרון	פתרון נוסף	תקציב
2	כמות מקומות ישיבה מיוחדים	לא תקין	אין מקומות ישיבה מיוחדים	התקנת 2 מקומות ישיבה מיוחדים		2000